

สายไฟ ในอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

 การจัดสายไฟใหม่หมดทั้งอาคารศิลปกรรมศาสตร์ เกิดจากการรื้อแนวโถงทางเดินเพื่อติดตั้งท่อน้ำ ป้องกันอัคคีภัย และการเดินสายไฟฟ้าระบบหลัก จึงมีความจำเป็นต้องเปิดฝ้าเพดาน

 สิ่งที่พบใต้ฝ้าคือสายไฟนานาชาติ มีตั้งแต่สายเก่าสุดและใหม่สุด พันกันจนน่ากลัว มีความเสี่ยง ไม่ปลอดภัยเลย

 ทีมบริหารคณะจึงตัดสินใจทำโครงการรื้อฝ้าจัดระบบสายไฟใหม่ เพื่อความปลอดภัยและการจัดการระบบไฟฟ้าในอนาคต

 โดยการ

- 1.คำนวณโหลดไฟฟ้าในแต่ละชั้นใหม่ เพื่อการรองรับการทำงานที่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าและงานระบบใหม่
- 2.แยกระบบสายไฟฟ้าในอาคารของคณะ
- 3.แยกสายระบบสัญญาณสื่อสาร ของคณะ
- 4.แยกสายสัญญาณของระบบสื่อสารของเอกชนที่มาติดตั้งเสาสัญญาณบนยอดอาคารคณะศิลปกรรม

 เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีการจัดระบบสายไฟฟ้าเลย ด้วยการซ่อนใต้ฝ้าและมีเจ้าของหลายเจ้า ทำให้ช่างต้อง ตรวจเช็ค เพื่อรื้อทิ้ง เปลี่ยนสายให้มีประสิทธิภาพและจัดเข้ารางตามผังใหม่ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามของช่างอย่างมาก และต้องใช้เวลา แต่เมื่อเสร็จเรียบร้อย มันจะสวยงามเป็นระเบียบ ตรวจซ่อมแซมง่าย และมีความปลอดภัยแน่นอน

 ขอขอบคุณสมาชิกในบ้านสินค้า ทั้งนิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เข้าใจการทำงาน และอดทนต่อความไม่สะดวกในที่ทำงานบ้าง

 ขอขอบคุณทีม พัสตุ การเงิน การช่าง การแผน

 ขอขอบคุณช่างจัดสายไฟ

 ขอขอบคุณทีมพัฒนาศิลปกรรม



















